バス停留所安全性確保対策案

| 番号 | バス事業者名 | バス停留所名 | 所在地 | 判定 結果 | 安全対策案 |
|-----|---------|----------------|----------------|----------|---|
| 274 | 名鉄バス(株) | 莪原町 | 津島市莪原町東屋敷16 | С | 北に2m移動 |
| 275 | 名鉄バス(株) | 生涯学習センター東 | 津島市莪原町西屋敷158 | В | 北に1.5m移動 |
| 276 | 名鉄バス(株) | 神尾町 | 津島市神尾町西之割31番地2 | В | 南に7.5m移動 |
| 277 | 名鉄バス(株) | みどり台 | 津島市百町北古農60 | В | 北に8m移動 |
| 278 | 名鉄バス(株) | 江南住宅口 | 津島市牛田町杁先61番地1 | С | 南に1.2m移動 |
| 279 | 名鉄バス(株) | 蛭間小学校南 | 津島市蛭間町西屋敷1100 | С | 現在地のままにし、注意喚起等のソフト対策 |
| 280 | 名鉄バス(株) | 下春日台 | 津島市鹿伏兎町下春日台1番1 | С | 再確認の結果、安全性確保が必要なバス停留所の対象外であったため、現在地のままで問題なし |
| | 名鉄バス㈱ | 津島市老人福祉センター | 津島市宮川町1丁目43 | С | 再確認の結果、安全性確保が必要なバス停留所の対象外であったため、現在地のままで問題なし |

※判定結果について


- ・過去3年以内に停車したバスが要因で人身事故が発生
- ・バスが停車した際に横断歩道に車体がかかる
- B・バスが停車した際に横断歩道の前後5m又は交差点に車体がかかる
- ・バスが停車した際に交差点の前後5mに車体がかかる
 - ・地域住民の意見や各都道府県の実情に応じて抽出した停留所

莪原町






生涯学習センター東





神尾町





みどり台





江南住宅口





蛭間小学校南



付近に安全な設置個所なし